



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

FAVRIN Plieuse P4S



Symptômes : Les engrenages “couinent” à la remontée du tablier

Il arrive quelquefois que les engrenages patinent à la remontée du tablier.

Cela peut être dû à un patinage du limiteur de couple ou à une carence en huile.



Il est bon de ne pas supprimer les « huileurs » par des graisseurs car l'huile se répartit de façon plus uniforme que la graisse.

Dans le cas où cela fait du bruit, il est déjà trop tard. Prévoir une dépose des pignons et axe pour enlever les amorces de grippage.



Votre contact : **Gérald PERRIN**
03 88 08 39 35

