



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Plieuse PROMECAM RG 50-25 et RG 50-75

Objet : Problème de parallélisme irrégulier

Il arrive quelquefois que le pliage soit instable et donc très difficile à régler.

Cela peut provenir du fait que les roulements de guidage du coulisseau soient cassés.



1. Il faut déposer les protections puis le tablier inférieur fixe

2. Une fois l'accès au vérin central, on peut démonter les roulements puis en remonter des neufs.



3. Ensuite repocéder au réglage de pliage qui devrait s'avérer fiable.





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35

