

Plieuse ARNOUX CGH 4005

Réglage du parallélisme de pliage SUR PLIEUSE ARNOUX ARNOUX ARNOUX ARNOUX ARNOUX ARNOUX



Le coulisseau montant de la plieuse ArnoUX CGH 4005 est monté sur 2 gros vérins qui assurent la montée (pliage) et la descente au PMB.

Il arrive que les 2 vérins soient déséquilibrés. Cela engendre un défaut de pliage qui peut être important.

Le coulisseau est monté sur un bras de torsion.

Le bras de torsion agit sur le parallélisme.

Il suffit de le régler pour obtenir un parallélisme.



Pour le vérifier il faut mettre des tôles d'essai aux extrémités et faire plusieurs essais

Gérald PERRIN TECHNICIEN 06 61 46 21 02

