

Plieuse COMESSA- PDG COMESSA PN220



Sur les plieuses COMESSA – PDG COMESSA , il arrive que les tiges soient marquées par l'usure voire des traces d'impact et les joints deviennent fuyants.

Il faut refaire les tiges et quelquefois le client ne souhaite pas investir la somme importante que cela demande.

Aussi, GP-MO propose de modifier les presse étoupes

Cela consiste à les réusinier et rajouter des joints afin d'augmenter l'étanchéité d'origine



Mode opératoire :

1. Mise en sécurité machine.
2. Vidange et dépose des presse étoupes
3. Usinage des gorges et rajout des joints supplémentaires
4. Remontage
5. Essais



Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02

