



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Plieuse COMESSA PN120
Plieuse COMESSA PN160
Plieuse COMESSA PN220
Plieuse COMESSA PN300
Plieuse COMESSA PN350 et plus



Réparation du clapet de By-pass (passage de la vitesse d'approche à la vitesse lente)

Il arrive fréquemment que l'opérateur détecte un manque de pression et/ou vitesse trop lente plus une fuite à l'arrière de la machine.

Mode opératoire :



- 2.
- 3.
- 4.
5. Ouvrir la bâche et déposer l'appareil

1. Arrêter la machine tous de suite, couper le sectionneur et poser un cadenas.





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

3. Nous avons des appareils en échange standards donc nous remontons un appareil reconditionné par nos soins



Il est possible de remonter un appareil neuf mais le prix explose

4. l'appareil se règle directement sur place en fonction des besoins du client

Gérald PERRIN 06 61 46 21 02

