

GP-MO - 39 Route du Hohwald - 67140 BARR

Tél: 03 88 08 39 35 Mobile: 06 61 46 21 02 fax: 03 69 20 14 97

Web: www.gp-mo.com - Email: gp-mo@wanadoo.fr

Cisaille COLLY GTS 2



Changement des joints serre tôle sur cisaille COLLY GTS II



1. Couper le sectionneur et faire la vidange.

Il existe un outil desserrer les serre tôle mais cela va bien aussi à la clé à griffe.

2. Afin de faciliter le démontage commencer par dévisser le bas puis



le haut



3. Retirer le sabot à l'aide d'une vis

4. Sortir le piston et changer surtout le joint orange.

A ce sujet, nous montons des joints qui résistent mieux que les origines.



Il n'est pas utile de changer les bagues de guidage sauf si elles ont l'air abimées.

Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02



Siret : 488 512 906 00014 Ape : 294A TVA : FR 684 8851 2906 RCS 488 512 906 SARL au capital de 7622 €