



GP-MO
 39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
 Tél : (33) 3 88 08 39 35
 Fax (33) 3 69 20 14 97
 Mobile : 06 61 46 21 02
 Email : gp-mo@wanadoo.fr
 Site : gp-mo.com

Cisaille COLLY GTS ou GHE.A 3006/3010/4006/3012/4008 série CG




Dépose des serre tôle et changement des joints

Il existe 5 modèles de serre tôle. Voici les 2 principaux : le rond et l'hexagonal

1. Nous avons déposé le serre tôle rond à la pince car il était monté vraiment serré



2. Vue de dessus, il y a une grosse vis qui se démonte avec un tournevis maison (une tôle de 3,5



mm fait l'affaire)

3. Le sabot est maintenu par un joint torique donc il faut l'extraire
4. Changer les joints, le ressort car il se tasse puis remonter.

SARL au capital de 7622 €- Siret : 488512906 00014 APE 294 A - TVA : FR684 8851 2906



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Le serre tôle hexagonal est plus facile à démonter avec une clé de 46.

1. On le met dans l'étau puis avec la pince à griffe il se dévisse sans problème particulier.
2. Le sabot s'extrait en vissant une vis CHC M6 en dessous de celui-ci qui va pousser sur le piston.
3. On change les pièces d'usure puis on remonte.



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35