

Plieuse COMESSA PNS 220



Changement des ressorts des joints et ressorts de clapet

Quand la machine réagit avec beaucoup de lenteur, ce sont souvent les clapets qui sont défectueux.

Les ressorts se brisent en plusieurs morceaux sous l'effet des à-coups répétés.



clapets

1. Vidanger la bache
2. Déposer les clapets avec une clé spéciale
3. Changer les ressorts. Ce sont des ressorts carrés tarés a une certaine force pour l'ouverture au pilotage.
4. Remonter
5. Inutile de purger



force



Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02