

GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél: (33) 3 88 08 39 35 Fax (33) 3 69 20 14 97 Mobile: 06 61 46 21 02 Email: gp-mo@wanadoo.fr

Site: **gp-mo.com**

Cisaille LUTHER - JORDAN



Objet: Changement de l'accumulateur sur cisaille LUTHER – JORDAN

L'accumulateur se trouve à l'arrière et ne possède pas de soupape.

Il est conseillé d'en mettre une afin de protéger le circuit des coups de bélier et d'un dysfonctionnement de l'accumulateur

Mode opératoire :

- 1. Poser le coulisseau sur une tôle de retenue (en dépressurisant)
- 2. Refermer le robinet
- 3. Déposer l'accumulateur
- 4. Remette l'accumulateur à la bonne pression et remonter

Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02